



実技講習会 開催案内（2019年7月～8月）

受講対象者：再認証試験受験者、当該部門のレベル1, 2の1次試験合格者、又は2次再試験受験者

放射線透過試験レベル1・2	超音波探傷試験レベル1・2	磁気探傷試験レベル1・2
浸透探傷試験レベル1・2	渦電流探傷試験レベル1・2	ひずみゲージ試験レベル1・2

主催 （一社）日本非破壊検査協会
教育委員会
<http://www.jsndi.jp/>

教育委員会では従来から実施している「非破壊試験技術講習会」の一環として、実技のみの講習会を開催しております。この講習会は試験体の探傷実習の反復練習による探傷技術の一層の習熟を図ることを主目的としております。所属する会社等に設備がなく、思うように練習が出来なかった方や、探傷技術に不安を覚える方は奮ってご参加下さい。また、受講終了後に訓練実施記録を発行致します。

申し込みは以下のURLよりお申し込み下さい。お申込みは、インターネットのみで受付しております。
<http://www.jsndi.jp/education/class/?j>

記

- 1. 会場**
- 東京：（一社）日本非破壊検査協会 亀戸センター
（東京都江東区亀戸2-25-14 立花アネックスビル）
【超音波探傷試験・磁気探傷試験・ひずみゲージ試験】
- （一社）日本非破壊検査協会 瑞江センター
（東京都江戸川区瑞江2-11-9）
【放射線透過試験・浸透探傷試験・渦電流探傷試験】
- 大阪：（一財）電子科学研究所 会議室
（大阪府大阪市中央区北久宝寺町2-3-6 非破壊検査ビル）
【超音波探傷試験・浸透探傷試験】
- （一社）日本非破壊検査協会 堺筋センター
（大阪府大阪市中央区博労町2-2-13 大阪堺筋ビル5階）
【放射線透過試験・磁気探傷試験・渦電流探傷試験・ひずみゲージ試験】

2. 地区及び開催日

※講習会日程は、試験日程と調整した日程ではありませんので、日程が重なる場合もありますことを予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

コース	組数	東 京	大 阪	定員	受講料 (消費税込)	時間
放射線透過試験 レベル1	—	8月1日(木)～2日(金)	—	32名	会 員 47,628円 非会員 52,920円	9:00～17:45
放射線透過試験 レベル2	第1組	8月1日(木)～2日(金)	8月6日(火)～7日(水)			
	第2組	8月3日(土)～4日(日)	8月8日(木)～9日(金)			
超音波探傷試験 レベル1	G・Rタイプ	7月20日(金)～21日(土)	7月30日(火)～31日(水)	48名	会 員 47,628円 非会員 52,920円	
超音波探傷試験 レベル2	Gタイプ①	8月3日(土)～5日(月)	7月24日(水)～26日(金)	各48名	会 員 70,956円 非会員 78,840円	
	Rタイプ②	8月6日(火)～8日(木)	7月27日(土)～29日(月)			
磁気探傷試験 レベル1	—	8月7日(水)	7月22日(月)	各32名	会 員 24,300円 非会員 27,000円	
磁気探傷試験 レベル2	第1組	8月8日(木)	7月23日(火)			
	第2組	8月9日(金)	7月24日(水)			
浸透探傷試験 レベル1	—	8月8日(木)	8月1日(木)	各48名		
浸透探傷試験 レベル2	第1組	8月9日(金)	8月2日(金)			
	第2組	8月10日(土)	8月3日(土)			
渦電流探傷試験 レベル1	—	7月15日(月)	7月3日(水)	各24名		
渦電流探傷試験 レベル2	—	7月16日(火)	7月4日(木)			
ひずみゲージ試験 レベル1	—	8月7日(水)	—	24名		
ひずみゲージ試験 レベル2	—	8月7日(水)	—			

*受講料会員対象者は、受講者本人が正会員（支部賛助会員は対象外）で登録されている方（会員証に氏名が記載されている本人）または、団体会員〔行事参加（割引）券〕をお持ちの方。

3. 受講対象 当該部門のレベル1， 2の1次試験合格者、又は2次再試験受験者、再認証試験受験者に限る

4. 使用書籍 * 講習会を受講する方は会員価格で頒布致します。(梱包発送費は別途掛かります。)

講習会当日の書籍販売は致しません。必ず講習会お申し込みと同時に、ご購入下さい。

また、書籍と書籍の請求書、講習会の受講券・請求書の発送は別送です。

NDT方法	書籍名	年度	会員価格	書籍略称	書籍コード
放射線透過試験 I	放射線透過試験 I	2019	2,430	放 I	311116
	放射線透過試験技術に関する写真及び解説	2006	4,114	放 写	310446
	鋳鋼品放射線透過写真きずの像の分類用ゲージ (JIS G 0581)	—	1,183	鋳放ゲ	120581
	鋼溶接継手放射線透過写真きずの像の分類用ゲージ (JIS Z 3104)	—	772	鋼放ゲ	123104
	アルミニウム溶接継手放射線透過写真きずの像の分類用ゲージ (JIS Z 3105)	—	772	ア放ゲ	123105
放射線透過試験 II	放射線透過試験 I	2019	2,430	放 I	311116
	放射線透過試験 II	2019	4,374	放 II	311120
	放射線透過試験技術に関する写真及び解説	2006	4,114	放 写	310446
	鋳鋼品放射線透過写真きずの像の分類用ゲージ (JIS G 0581)	—	1,183	鋳放ゲ	120581
	鋼溶接継手放射線透過写真きずの像の分類用ゲージ (JIS Z 3104)	—	772	鋼放ゲ	123104
	アルミニウム溶接継手放射線透過写真きずの像の分類用ゲージ (JIS Z 3105)	—	772	ア放ゲ	123105
超音波探傷試験	なし(資料は当日配布致します。)	—	—	—	—
磁気探傷試験	なし(資料は当日配布致します。)	—	—	—	—
浸透探傷試験	なし(資料は当日配布致します。)	—	—	—	—
渦電流探傷試験	なし(資料は当日配布致します。)	—	—	—	—
ひずみゲージ試験 I	ひずみゲージ試験 I	2017	1,905	ひ I	341117
ひずみゲージ試験 II	なし(資料は当日配布致します。)	—	—	—	—

5. 実習項目

- 放射線透過試験
- レベル 1 ①平板試験片の撮影 ②アルミ鋳物試験体の撮影
③必要条件の確認 ④きずの像の分類
- レベル 2 ①管円周溶接試験体の撮影 ②アルミ鋳物試験体の撮影
③必要条件の確認 ④きずの像の分類

超音波探傷試験 レベル 2 は組によって探傷器のタイプが異なりますので、十分ご注意ください。一度申込されると、探傷器のタイプの変更は出来ませんので、ご了承下さい。

- レベル 1 ①垂直探傷試験 (板材及び角材試験片)
②斜角探傷試験 (突合せ溶接部)
- レベル 2 ①垂直探傷試験 (板材試験片)
②斜角探傷試験 (突合せ溶接部及びT型継手溶接部)
③斜角探傷試験 (曲面材)

注) 超音波探傷試験レベル 2 実技講習会受講希望者へ

レベル 2 の実技講習会に参加される方については、下記に示す操作の必須事項を、受講前までに操作が十分できるようにした上で参加されるようお願い致します。また、各所属での申込み責任者の方は、これらのことが十分に取扱いできることを確認の上、講習会に参加させて頂きますようお願い致します。

レベル 2 の講習会受講に際し、最低限必要な操作項目を以下に示します。

*レベル2 コース受講に必要な操作項目

〔垂直探傷〕

① 測定範囲の調整 ② 感度の調整 ③ きずの位置測定

〔斜角探傷〕

① 入射点の測定 ② 測定範囲の調整 ③ 屈折角の測定

④ 反射源の位置測定 ⑤ エコー高さ区分線の作成

(注) デジタル超音波探傷器操作上、長い爪での操作はパットが損傷する恐れがありますので、長い爪での受講はご遠慮下さいますようお願いいたします。

磁気探傷試験	レベル1	①極間法による溶接部の磁気探傷試験（平板試験片） ②定置式磁化装置による機械加工部品の磁気探傷試験（円筒部品・ボルト）
	レベル2	①極間法による溶接部の磁気探傷試験（湾曲板試験片） ②定置式磁化装置による機械加工部品の磁気探傷試験（円筒部品・ボルト）
浸透探傷試験	レベル1	①水洗性浸透探傷試験（小型機械部品） ②溶剤除去性浸透探傷試験（平板試験片） ③後乳化性浸透探傷試験（エルボ試験片）
	レベル2	①水洗性浸透探傷試験（小型機械部品） ②溶剤除去性浸透探傷試験（L形試験片） ③後乳化性浸透探傷試験（エルボ試験片）
渦電流探傷試験	レベル	①内挿コイルによる渦電流探傷試験
	1・2 共	②貫通コイルによる渦電流探傷試験 ③上置コイルによる渦電流探傷試験
ひずみゲージ試験	レベル1	単軸ゲージの取付けと静ひずみ及び動ひずみの測定
	レベル2	静ひずみ及び動ひずみの測定とロゼット解析

* 講習会会場内での写真およびビデオ撮影及び録音：

講習会会場における機材・試験片等の写真撮影、ビデオ撮影及び録音等は、固くお断りしていますので、ご了承下さい。

個人情報について

講習会申込書に記入されました個人情報は、講習会関係書類等の作成に使用し個人情報を順守し取り扱います。