

レベル3 マークシートの記入要領（再認証）

筆記試験の際に使用するマークシートへの記入について、注意点と記入箇所の要領を記載します。筆記試験の前にお読みください。
なお、解答用紙（マークシート）及び問題用紙は持ち帰ることはできません。

（１）記入の注意点

1. 氏名、受験期、受験地、個人コード、受験番号を必ず記入してください。
2. 用紙を曲げないでください。
3. 余白には何も記入しないでください。
4. HB または B の黒鉛筆で該当の枠内にマークしてください。

マーク 例

（良い例）



（悪い例）



5. 訂正する場合は、プラスチック製の消しゴムで完全に消してください。

（２）記入箇所

2-D. 再認証試験（レベル3）……………2 頁目参照

※レベル1 及びレベル2 の再認証試験は実技試験

2-D. 再認証試験 (レベル3)

※試験監督員の指示がある迄はマークシートへの記入を行わないでください。

1. 試験開始前の試験監督員のアナウンスに従い、ご自分の受験票を参照して緑部分の1～5の箇所へ記入とマークをしてください。
マークが終わったら筆記用具を置いてください。
2. 試験が開始されたら、問題番号を確認して橙色部分（解答欄A）へ解答をマークしてください。

受験票

受験票

4

JIS Z 2305 非破壊試験技術者資格試験(受験票)

CEI-CM29-A3005223

00020

A3005223

再認証試験日	2017年03月25日 (土)
再認証試験時間	10:00 ※15分前に着席のこと

個人コード	受験番号
P10023984	UT327-16024-A0

試験会場	大阪〇〇産業会館 5期 第3会議室 大阪府大阪市住之江区〇〇町1-3-5
備考	試験会場への車での会場は固くお断りします。

2937ナ 氏名 NAME (B-7文字)	ヒハカイ ロクロウ 非破壊 六郎 HIHAKAI ROKUROU
生年月日 (年齢)	1984年08月27日生 (31歳)

受験番号と顔写真を確認します。顔写真が貼りに書いてください。

136-0071
東京都東区〇〇〇3-2-1

日本〇〇〇〇検査工業株式会社
品質管理部
非破壊 次郎 様

上の枠内に受験者本人が
B-7文字で受験番号を書くこと

<写真貼付>
縦30mm × 横24mm
6か月以内撮影
写真裏面に次を記載
・生年月日
・氏名

CEI-A3005223-00000

試験種別	再認証
申請NOT方法い	UTレベル3
*****	※※ ※※ ※※
*****	※※ ※
受験地区	再認証：大阪
*****	※※※※※

再認証再試験
受験地区<受験番号> 再試①：大阪<UT327-16024-A1>
再試②：大阪<UT327-16024-A2>

- ・開封の『送付書類の案内』で必ず封入書類を確認してください。
- ・本受験票は、当該期の新規試験・新規再試験の一次試験、二次試験又は再認証試験・再認証再試験に使用します。で、試験当日に必ず持参してください。また受験後も最終合格が確定するまで大切に保管してください。
- ・本受験票及び封入票(表面、裏面)へ指定されたこと(自署番号と印字内容の修正)以外の書き込みは不正行為と見なします。
- ・受験票に記載された試験時間(又は集合時間)より早く試験会場へお越しください。(筆記試験の場合は、試験開始15分前に着席してください。)
- ・受験に関する書類の発送予定日は日程表で確認し、書類が届かない場合は予定日以後6日~10日の間に必ず連絡してください。

JSDI

〒136-0071 東京都東区亀戸2-25-14 立花アネックスビル10階
一般社団法人 日本非破壊検査協会 認定事務局 TEL 03-5609-4014 / FAX 03-5609-4082

◆◆◆下票(封入票)は切り取らずに受験票と一緒に会場へお持ちください。◆◆◆

青点線枠拡大図

再認証再試験 受験地区＜受験番号＞	再試①：大阪＜UT327-16024-A1＞
	再試②：大阪＜UT327-16024-A2＞

マークシート

[illegible]

再認証再試験の際の受験地 **3** と受験番号 **5** は、青点線枠の番号を記入すること。

再試①は「再試験1回目」、再試②は「再試験2回目」を表す。